


### 改善箇所説明図③



#### 基準不適合発生箇所

大型バスにおいて、VSC（車両安定制御システム）オフスイッチの識別表示が不適切なため、協定規則第121号に適合しない。

#### 改善の内容：

全車両、VSCオフスイッチを正規品に交換する。

識別： ネームプレートに白色ペイントを塗布する。

注：  は交換する部品を示す。