


改善箇所説明図



注：□は修正部品を示す。

衝突回避支援システムにおいて、プリクラッシュセーフティセンサーの夜間作動プログラムが不適切なため、夜間のカメラ映像が使用できず反射レーザーデータのみでの作動となり、前方車両を正しく検出できなくなることがある。そのため、夜間走行中の衝突被害軽減ブレーキ性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、夜間作動プログラムを修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。