

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月25日

リコール届出番号	4257	リコール開始日	平成30年4月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エアチューブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、フロントブレーキ用エアチューブの組付けが不適切なため、排気遮熱板との位置がずれており、排気熱を直接受ける状態となっているものがある。そのため、当該チューブが排気熱により溶損してエアが漏れ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアチューブの組付け位置を点検し、位置ずれが認められた場合は正しい位置に組み付けるとともにエアチューブを新品に交換する。なお、部品準備に時間を要するため、準備ができ次第、交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4257のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FN1AJA	「日野 プロフィア」	FN1AJ-100016～FN1AJ-100364 平成29年8月4日～平成30年4月16日	273	
	2KG-FN1AJG				
	2PG-FN1AJA				
	2PG-FN1AJG				
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月4日～平成30年4月16日	(計273台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。