


改善箇所説明図



注：□ は修正部品を示す。

電動パーキングブレーキにおいて、制御用コンピュータ電源回路の異常検出プログラムが不適切なため、バッテリーが劣化しているとアイドリングストップから再始動する際の電圧低下を異常と判定することがある。そのため、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、制御プログラムを修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の型式4桁目の下側に黄色ペイントを塗布する。