

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月30日

リコール届出番号	4271	リコール開始日	平成30年5月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 取締役社長 御子神 隆 問い合わせ先：品質統括室 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	燃料装置(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの燃料装置において、燃料パイプの形状が不適切なため、走行振動等により取付ステー溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品に交換し、クランプで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。（構内専用車）		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4271のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニチユ 三菱	YDM-F18D	三菱フォークリフト	F18D-70021~F18D-71633 平成27年9月7日~平成29年9月20日	27	
	YDM-F14F		F14F-10023~F14F-80529 平成27年9月17日~平成30年2月23日	83	
	YDM-KF18D		KF18D-20001~KF18D-70622 平成27年4月10日~平成30年4月9日	522	
	YDM-F37A		F37A-30039 平成29年6月13日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月10日~平成30年4月9日	(計633台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

本件は、平成28年12月8日付、届出番号「3955」にてリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。