

改善箇所説明図



メータークラスターパネル



基準不適合発生箇所

メータークラスターパネルにおいて、制御プログラムが不適切なため、燃料残量の低下を知らせるメッセージを表示する際、メータークラスターパネルが再起動する事がある。そのため、走行中に速度計及び、エンジン回転数計の指針が全開に振れるとともに、各種表示灯及び、警告灯の全てが点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、メータークラスターパネルの制御プログラムを書き換える。

識別：運転席側ドアロックストライカー下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。