

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年7月3日

リコール届出番号	4292	リコール開始日	平成30年7月3日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 [問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347]		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(旋回用、及び直進用静油圧変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の静油圧変速機において、旋回用及び直進用の緊急操作レバー部分のカバーのグリス量が不適切なため、使用中のカバー内の圧力が上昇し当該レバーが押されることによりサーボスプールの摺動抵抗が大きくなり、静油圧変速機の操作ができず、最悪の場合、操舵不能や走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、旋回用及び直進用緊急操作レバー及びカバー内のグリスを除去した後、適量のグリスを緊急操作レバーの根元から穴位置まで塗布し対策品のカバーを取付ける。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.4292のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YH460」	YDN-C70C-100001~100285 平成27年2月17日~平成29年4月4日	285	
		「YH470」	YDN-C70C-200001~200367 平成27年2月12日~平成29年4月6日	367	
		「YH570」	YDN-C70C-300001~300487 平成27年2月16日~平成29年4月6日	487	
	—	「YH590」	WDR-C90-400001~400298 平成27年2月13日~平成29年4月11日	298	
	EDR-C114	「AG6100」	EDR-C114-300001~300369 平成24年4月9日~平成25年10月31日	369	
		「AG6114」	EDR-C114-100001~100404 平成23年9月9日~平成25年10月31日	404	
		「AG7114」	EDR-C114-200001~200128 平成23年9月7日~平成25年10月30日	128	
	—	「AG6100R」	WDR-C114C-310001~310898 平成26年3月19日~平成29年3月29日	898	
		「AG6114R」	WDR-C114C-110001~110524 平成26年3月17日~平成29年3月30日	524	
		「AG7114R」	WDR-C114C-210001~210060 平成26年3月19日~平成29年3月8日	60	
(計4型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年9月7日~平成29年4月11日	(計3,820台)		

【注意事項】
 本件は、平成29年11月2日付け届出番号「4134」で届出したものであるが、対策が不十分であることが判明したため、改めて届出を行うものである。
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。