


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

エンジンコントロールユニット



注：  は、対策する部位を示す

エンジンコントロールユニット内における車載式故障診断装置(OBD)において、燃料システムコントロールユニットの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。