

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月5日

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2688 | リコール開始日 | 平成30年7月5日 |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | エンジンコントロールユニット | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | エンジンコントロールユニット内における車載式故障診断装置(OBD)において、燃料システムコントロールユニットの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2688のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|-----------------------|---|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | CBA-218375 | 「CLS63S」 | WDD2183752A132256～WDD2183752A133264 平成26年10月22日～平成27年1月7日 | 35 | 右ハンドル |
| | CBA-218376 | 「CLS63S 4MATIC」 | WDD2183761A132117～WDD2183761A144245 平成26年10月24日～平成27年2月23日 | 29 | 左ハンドル |
| | CBA-218976 | 「CLS63S 4MATIC SB」 | WDD2189761A130734～WDD2189761A141888 平成26年10月10日～平成27年1月15日 | 17 | |
| | CBA-212074 | 「E63」 | WDD2120742B107693 平成26年12月9日 | 1 | 右ハンドル |
| | CBA-212075 | 「E63S」 | WDD2120752B116434～WDD2120752B118631 平成26年12月22日～平成27年1月15日 | 2 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|--------------------------|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | CBA-212076 | 「E63S 4MATIC」 | WDD2120761B079383～WDD2120761B139497 平成26年10月2日～平成27年2月4日 | 7 | 左ハンドル |
| | CBA-212292 | 「E63 4MATICステーションワゴン」 | WDD2122921B093525～WDD2122921B138402 平成26年11月4日～平成27年2月12日 | 3 | |
| | ABA-463272 | 「G63AMG」 | WDB4632721X199416～WDB4632721X236361 平成24年8月6日～平成27年5月11日 | 293 | |
| | CBA-166874 | 「GL63 4MATIC」 | WDC1668741A085308～WDC1668741A531133 平成25年1月18日～平成27年3月25日 | 47 | 右ハンドル |
| | CBA-166074 | 「ML63 4MATIC」 | WDC1660742A086334～WDC1660742A528853 平成24年6月18日～平成27年3月23日 | 35 | |
| | (計10型式) | (計10車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成24年6月18日～平成27年5月11日 | (計469台) | |

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。