


改善箇所説明図



リヤゲートのガス封入式ダンパーステアにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、塩害地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、リヤゲートを開く際に外筒が破裂し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ダンパーステアを対策品と交換する。

識別：運転席側ダンパーステアに黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。