


改善箇所説明図



【基準不適合の内容】

ショベルローダのアクスルにおいて、減速機であるファイナルドライブの組付けが不適切なため、ファイナルドライブ固定用ボルトが取付けられていないものがある。そのため、走行振動等によりアクスルとファイナルドライブの嵌合が緩み、最悪の場合、ファイナルドライブ及びホイールがアクスルから脱落し、走行不能となるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、固定用ボルトの取付けを点検し、取付けられていないものは、固定用ボルトを取付ける。

識別：改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.4296のステッカーを貼付する。