

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42355
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 7 月 12 日

リコール届出番号	外-2693	リコール開始日	平成 30 年 7 月 13 日
届出者の氏名又は名称	ロールスロイス モーターカーズ リミテッド 代表取締役社長 トーステン ミューラー オヴエス 問い合わせ先：ロールスロイス カスタマー・インターアクション・センター (フリー ダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇すると、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	火災 0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており確実に連絡が取れるため、日整連の機関紙には掲載しない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2693 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロールスロイス	ABA-664S	「ゴースト」	SCA664S04AUX34560 ～ SCA664S09CUX37523 平成 22 年 6 月 15 日 ～ 平成 23 年 8 月 26 日	49	
			SCA664S04AUH14733 ～ SCA664S03BUH15471 平成 22 年 6 月 3 日 ～ 平成 23 年 6 月 21 日	17	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 3 日 ～ 平成 23 年 8 月 26 日	(計 66 台)	

(備考) 本件は、平成 23 年 12 月 2 日付け届出番号「外-1802」で届出したものであるが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。