

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 7 月 12 日

リコール届出番号	外-2694	リコール開始日	平成 30 年 7 月 12 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーペン社) 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇すると、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラントポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2694 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-AM10	B5 ビターボ	WAPB54400BAM10014～WAPB54400BAM10153 平成 22 年 12 月 20 日 ～ 平成 23 年 9 月 6 日	29	
	ABA-BM10	B5 ビターボ ツーリング	WAPB54400BBM10005～WAPB54400BBM10056 平成 23 年 6 月 28 日 ～ 平成 23 年 11 月 14 日	2	
	ABA-6M10	B6 ビターボ クーペ	WAPB64400CFM10001 平成 23 年 11 月 14 日	1	
	ABA-CM10	B7 ビターボ アルファット	WAPB74400BCM10014～WAPB74400BCM10026 平成 23 年 6 月 28 日～平成 23 年 11 月 14 日	5	

	ABA-KM10	B7 ビター ボロンク	WAPB744009KM10015～WAPB74400BKM10041 平成 21 年 11 月 12 日 ～ 平成 23 年 1 月 21 日	2	
	計 5 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 12 日 ～ 平成 23 年 11 月 14 日	計 39 台	

(備考) 本件は、平成 23 年 12 月 2 日付け届出番号「外-1803」で届出したものであるが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。