

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 7 月 17 日

リコール届出番号	外-2697	リコール開始日	平成 30 年 7 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	メインフレーム (サイドスタンド取り付け部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインフレームのサイドスタンド接続部において、フレームの強度が不足しているため、過度な過重により、当該接続部が変形することがある。そのため、サイドスタンド使用時に車体の傾きが大きくなり、最悪の場合、当該接続部が折損し、車両が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインフレームのサイドスタンド接続部に補強板を取り付ける。なお、メインフレームに損傷のあるものは、メインフレームを対策品と交換する。		
不具合件数	11 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2697 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-G31AA	「BMW G310R」	WB30G0108HR828545 ～ WB30G0101JR846262 平成28年9月20日 ～ 平成30年4月25日	746 台	
BMW	2BL-G31AA	「BMW G310GS」	WB30G0207JR800787 ～ WB30G0208JR810888 平成29年6月19日 ～ 平成30年4月30日	653 台	
	(1型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月20日 ～ 平成30年4月30日	(計 1,399 台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。