


# 改善箇所説明図



消防車、塵芥車及びタンクローリ仕様の四輪駆動式中型トラックにおいて、トランスファのアウトプットシャフト抜け出し防止用スナップリングの強度が不足しているため、急発進を繰り返すと当該リングが折損することがある。そのため、アウトプットシャフトがトランスファから抜け出し、スプラインの嵌合が外れ前輪に駆動力を伝達できなくなり、走行不能となるおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、スナップリングを含むアウトプットシャフト一式を対策品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。