

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年8月31日

リコール届出番号	4315	リコール開始日	平成 30年8月31日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	油圧制御機器(水平制御用バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの水平制御用バルブにおいて、油圧絞り弁の構造が不適切なため、重作業機を装着して作業した場合、油圧ポンプに過大な圧力がかかることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ポンプのオイルシールが破損し、エンジン内に作動油が流入して、最悪の場合、トランスミッションが作動不良となり、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、水平制御用バルブの油圧絞り弁を対策品に交換する。また、油圧ポンプを点検し、オイル漏れがあるものは油圧ポンプを新品に交換する。		
不具合件数	16 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4315のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「EG765」	65C-000101~65C-000524 平成16年5月6日~平成21年4月1日	228	
	-	「EG765」	65CH-000274~65CH-000488 平成17年12月1日~平成20年5月1日	119	※無段変速仕様
	-	「EG775」	82A-000101~82A-000730 平成16年5月6日~平成21年1月22日	310	
		「EG782」	82A-050101~82A-051189 平成16年5月8日~平成21年3月16日	461	
	SB-82B	「EG775」	82B-000312~82B-000732 平成17年12月1日~平成21年2月19日	209	※無段変速仕様
		「EG782」	82B-050366~82B-051200 平成17年11月30日~平成21年3月26日	407	※無段変速仕様
	-	「EG76」	83A-000101~83A-000130 平成21年4月23日~平成22年10月4日	29	
		「EG83」	83A-010101~83A-010132 平成21年4月23日~平成22年10月12日	32	
	KDP-83B	「EG76」	83B-020101~83B-020178 平成21年4月27日~平成22年10月27日	78	※無段変速仕様
		「EG83」	83B-030101~83B-030264 平成21年3月11日~平成22年10月1日	163	※無段変速仕様
	(計6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年5月6日~平成22年10月27日	(計2,036台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。