

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2724	リコール開始日	平成30年9月14日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 社長 正木 雄治	製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Mfg. Co., Ltd.  問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	電気配線（ワイヤハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイヤハーネスにおいて、フレームへの組付け手順が不適切なため、組付け時に当該ハーネスを傷つけたものがある。そのため、ハンドル操作等を繰り返し行くと、当該ハーネスが断線し、前照灯、制動灯、方向指示器、速度計、警音器の作動不良になる、または、エンストして再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ワイヤハーネスを点検し、傷があるものはワイヤハーネスを新品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近に外No.2724のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MD44	「CRF250L」 「CRF250M」	MD44-1003835～MD44-1004055 平成30年4月25日～平成30年5月31日	130	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月25日～平成30年5月31日	(計130台)	