

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	4326	リコール開始日	平成30年9月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキのコントロールユニットにおいて、部品製造時の基板取扱いが不適切なため、基板上素子の強度が不足しているものがある。または、センサ部品の構造及び製造時の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、これらが搭載された車両の使用過程で素子やセンサ部品が破損し、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、もしくは低速走行時に運転者が意図しない瞬間的なパーキングブレーキ作動が起きるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パーキングブレーキを対策品に交換する。		
不具合件数	243件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4326のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	「レガシイ」	BM9-002003 ~ BM9-026858 平成21年4月20日 ~ 平成26年8月29日	18,853	
	DBA-BMG		BMG-002001 ~ BMG-004925 平成24年4月10日 ~ 平成26年8月28日	2,506	
	DBA-BMM		BMM-002001 ~ BMM-009726 平成24年4月13日 ~ 平成26年9月5日	7,336	
	DBA-BR9		BR9-002001 ~ BR9-077124 平成21年5月8日 ~ 平成25年3月27日	58,823	
	DBA-BRF		BRF-002001 ~ BRF-009240 平成21年5月8日 ~ 平成26年8月28日	2,234	
	DBA-BRG		BRG-002001 ~ BRG-011746 平成24年4月9日 ~ 平成26年8月29日	7,965	
	DBA-BRM		BRM-002001 ~ BRM-033590 平成24年4月11日 ~ 平成26年8月29日	28,513	
	(7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月20日 ~ 平成26年9月5日	(計126,230台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。