

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年10月10日

リコール届出番号	外-2732	リコール開始日	平成30年 10月 11日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、取付作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場及び本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2732 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA045177～WAUZZZF4XHA139437 平成28年9月15日～平成29年7月13日	1,175	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月15日～平成29年7月13日	1,175	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。