

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月23日

リコール届出番号	外-2739	リコール開始日	平成30年10月24日	
届出者の氏名又は名称	SPK株式会社 代表取締役社長 沖 恭一郎 問い合わせ先：スズキ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-402-253 (製作国：日本 製作者名：スズキ株式会社)			
不具合の部位（部品名）	燃料装置（Oリング）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ取付部のシール構造が不適切なため、燃料ポンプ組付時にOリングがねじれることがある。そのため、燃料タンクの内圧変動等によりシール性が損なわれ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ取付部のOリング及び燃料タンクのベセルを対策品に交換する。			
不具合の件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	輸入元からの連絡による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.外-2739 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DM11A	「GSX-R1000」	JS1DM11AZH2101117～JS1DM11AZH2102894 平成29年1月18日～平成29年7月1日	270	
			JS1DM11AZJ2100005～JS1DM11AZJ2100281 平成29年9月14日～平成29年11月20日	60	
	DM11G	「GSX-R1000R」	JS1DM11GZH2100553～JS1DM11GZH2102511 平成29年3月28日～平成29年8月28日	410	
			JS1DM11GZJ2100009～JS1DM11GZJ2100529 平成29年9月15日～平成29年11月21日	240	

	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 1 月 18 日～平成 29 年 11 月 21 日	(計 980 台)	
--	----------	----------	--	-----------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。