



改善箇所説明図



基準不適合箇所

アースケーブル



 は、交換する部品を示す

不具合の内容

エンジンの始動装置において、エンジンとボディ間に装着されているアースケーブルの長さが不適切なため、走行中の車体振動などによりアースケーブルが破断するものがある。そのため、エンジンの始動装置のアース回路が遮断され、エンジンが始動できなくなる。

改善措置の内容

全車両、アースケーブルを対策品と交換する。

識別： キャンペーンステッカーに「97DD、日付(西暦・月・日の順)ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

