

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月10日

リコール届出番号	4345	リコール開始日	平成30年10月11日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、タクシー用途等で使用する際、想定を超えて長時間点灯し続けると、バルブからの熱と紫外線により反射板のアルミ蒸着が剥離することがある。そのため、そのまま使用を続けると、集光不足となり、光度が徐々に低下し、最悪の場合、保安基準第32条を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯の反射板を対策品に、レンズを新品に交換する。		
不具合件数	43件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4345のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS210	「クラウン」	GRS210-6000029～GRS210-6017633 平成24年12月13日～平成27年9月17日	740	事業用
	DBA-GRS211		GRS211-6000095～GRS211-6006196 平成24年12月19日～平成27年8月26日	85	
	DBA-GRS214		GRS214-6000059～GRS214-6004560 平成24年12月19日～平成27年2月26日	31	
	DAA-AWS210		AWS210-6000097～AWS210-6096699 平成25年1月18日～平成27年9月18日	3,821	
	DAA-AWS211		AWS211-6000010～AWS211-6005743 平成26年7月1日～平成27年9月18日	75	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月13日～平成27年9月18日	(計4,752台)	