

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月26日

リコール届出番号	外-2730	リコール開始日	平成30年10月26日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ LLC 問い合わせ先：GMフリーコール TEL：0120-711-276	
不具合の部位 (部品名)	運転者席及び助手席（シートヒーター）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席において、シートヒーターを制御するボディコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リモートキーでエンジンを始動させた際に連動して作動するシートヒーターが、一定の時間で停止しないことがある。そのため、シートヒーターが加熱し続け、シート表皮が溶損し、最悪の場合、発煙するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	北米市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2730のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	ABA-A1LL	「CTS」	1G6A85SX3E0114279 ~ 1G6A85SXXG0192044 平成26年3月31日～平成28年8月15日	393	
	ABA-A1LLV	「CTS-V」	1G6A85S63G0123008 ~ 1G6A85S66G01479781 平成28年1月22日～平成28年4月12日	13	過給器付 原動機
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年3月31日～平成28年8月15日	(計406台)	

【注意事項】 リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合がある。