

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月1日

リコール届出番号	外-2746	リコール開始日	平成30年11月2日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 製作国：イギリス 社長 西本 準 製作者名：HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	車枠及び車体（ボンネット）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ポップアップフードシステム対応ボンネットにおいて、左右ボンネットヒンジ及びボンネット組付け作業指示が不適切なため、誤った仕様のボンネットヒンジ又はボンネットが組付けられているものがある。そのため、衝突時にボンネット後端が十分に上がらず、最悪の場合、歩行者頭部及び脚部保護の基準を満足しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右ボンネットヒンジとボンネットを点検し、誤った仕様のボンネットヒンジ又はボンネットが組付けられている場合は正規品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No. 2746のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユーケー	DBA-FK7	「シビック」	FK7-1000035～FK7-1002014 平成29年8月4日～平成29年10月30日	1,079	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月4日～平成29年10月30日	(計1,079台)	