

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年11月9日

リコール届出番号	4355	リコール開始日	平成30年11月9日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 [ 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347 ]		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(リンクボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの静油圧変速機のリンクボルトにおいて、製造への指示が不適切なため、製造工程の塗装乾燥時の熱影響により緩みが発生しているものがある。そのため、エンジンの振動等により緩みが進展し、主変速レバーを中立にしても微速で動く、または、ボルトが脱落し変速ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リンクボルトを規定トルクで締め直す。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4355のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT222」	S0018-100003~S0018-101102 平成28年4月5日~平成29年9月13日	499	
		「YT225」	S0018-200001~S0018-202870 平成28年2月29日~平成29年9月15日	2,047	
			S0018-300001~S0018-300244 平成28年3月3日~平成29年9月11日	244	
	-	「YT228」	S0019-100003~S0019-100759 平成28年4月12日~平成29年9月8日	599	
		「YT232」	S0019-300001~S0019-300594 平成28年3月4日~平成29年9月11日	513	
			S0019-500001~S0019-500090 平成28年3月2日~平成29年9月8日	90	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月29日~平成29年9月15日	(計3,992台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。