



## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

### 不具合発生箇所

農耕トラクタの排気装置において、排気管を接続するクランプの固定方法が不適切なため、クランプの締め付けが緩むことがある。そのため、排気管の接続部に隙間が生じ未処理の排出ガスが漏れ、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。最悪の場合、排気管が外れ、排気管周囲のワイヤハーネスを焼損し、火災が発生するおそれがある。

### 改善内容

全車両、排気管とクランプを対策品に交換する。

は交換部品を示す。

### 識別

排気管近傍の、ステップ取付ボルト1箇所の頭部に白色のペイントを塗布するので識別が可能である。