

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月 9日

リコール届出番号	4368	リコール開始日	平成30年11月10日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯制御基板の構成部品(素子)の製造管理及び選定が不適切なため、当該素子の耐久性が不足しているものがある。そのため、前照灯点灯時の電流により当該素子が損傷し、前照灯が不灯となり、最悪の場合、灯火器のヒューズが切れ、全ての灯火が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯を対策品に交換する。		
不具合の件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、エンジン懸架ブラケットにNo.4368のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BJ-DV12B	「スイッチユ」	DV12B-100051～DV12B-102526 平成30年6月4日～平成30年9月13日	2,034	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月4日～平成30年9月13日	(計2,034台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。