

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30年11月21日

リコール届出番号	外-2752	リコール開始日	平成30年 11月 22日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	変速機 (ブリーザーパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機内の圧力を外部に解放するブリーザーパイプにおいて、形状が不適切なため、高速度かつ高負荷の走行時に変速機内の圧力が高くなった際に、ブリーザーパイプからミッションオイルが漏れることがある。そのため、漏れたオイルが高温部に接触し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2752のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4SCSPD	アウディ R8 V10 plus	WUAZZZFX0G7901413～WUAZZZFX0G7905860 平成28年5月6日～平成29年12月12日	90	
	ABA-4SCSPF	アウディ R8 V10	WUAZZZFX0G7901525～WUAZZZFX0G7905969 平成28年5月6日～平成29年12月22日	102	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年5月6日～平成29年12月22日	192	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。