

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成30年11月21日

リコール届出番号	外-2755	リコール開始日	平成30年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	座席(着座検知システム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席乗員重量区分システムにおいて、製造時の重量校正が不適切なため、本来の重量より重たく判断することがある。そのため、手荷物など、わずかな重量を検出した場合に、人が着座していると認識し、衝突時に意図せずエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートクッションを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2755のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A331933～WDD2130422A390880 平成29年10月26日～平成30年1月29日	9	右ハンドル
	DBA-213043C	「E200 4MATIC」	WDD2130432A335057～WDD2130432A339488 平成29年10月25日～平成29年11月9日	2	
	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A322651～WDD2130042A422809 平成29年9月22日～平成30年3月17日	17	
	RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A323895～WDD2130452A384920 平成29年10月3日～平成30年2月5日	10	
	RBA-213071	「E400 4MATIC」	WDD2130711A319221～WDD2130711A419178 平成29年9月22日～平成30年3月17日	5	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-213071	「E400 4MATIC」	WDD2130712A321707～WDD2130712A416843 平成29年9月19日～平成30年3月17日	17	右ハンドル
	CBA-213064	「メルセデスAMG E43 4MATIC」	WDD2130641A356410～WDD2130641A416669 平成29年12月19日～平成30年3月17日	9	左ハンドル
			WDD2130642A325745～WDD2130642A427532 平成29年10月14日～平成30年4月2日	33	右ハンドル
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年9月19日～平成30年4月2日	(計102台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。