

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年11月28日

改善対策届出番号	561	改善対策開始日	平成30年11月28日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	車両搭載品(けん引フック)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両に搭載しているけん引フックの溶接が不適切なため、フックの溶接部が破断するものがある。また、けん引フックを搭載する際に製造管理が不適切なため、形状の異なるけん引フックが誤搭載されているものがある。そのため、車両をけん引できない、もしくは車両にけん引フックを装着できないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、けん引フックを良品に交換する。また、けん引フックの形状を確認し不適切なものは正規品に交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-6RDAJ	VW ホンダ GTI 1.8/141kW	WVWZZZ6RZGY094024～WVWZZZ6RZHY312290 平成27年12月8日～平成29年9月5日	624	
	DBA-6RCHZ	VW ホンダ 1.0/70kW	WVWZZZ6RZGY106060～WVWZZZ6RZGY159951 平成27年12月8日～平成28年2月9日	8	
	DBA-6RCJZ	VW ホンダ 1.2/66kW	WVWZZZ6RZGU018890～WVWZZZ6RZHU113065 平成27年11月14日～平成29年12月12日	17,971	
	DBA-6RCJZW	VW クロスホンダ 1.2/66kW	WVWZZZ6RZGU019730～WVWZZZ6RZHU111570 平成27年11月14日～平成29年12月12日	582	
	DBA-6RCZE	VW ホンダ Blue GT/110kW	WVWZZZ6RZGY120587～WVWZZZ6RZHY311888 平成28年1月7日～平成29年8月10日	531	
	DBA-AACHY	VW up! 1.0/55kW	WVWZZZAAZGD036104～WVWZZZAAZGD110848 平成27年11月19日～平成28年7月20日	1,824	
	DBA-AACHYW	VW cross up! 1.0/55kW	WVWZZZAAZGD036140～WVWZZZAAZGD110658 平成27年11月19日～平成28年7月20日	345	
	計7型式	計7車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年11月14日～平成29年12月12日	(計21,885台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。