

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年12月5日

リコール届出番号	4392	リコール開始日	平成30年12月6日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御用コンピュータ）		
基準不適合状態等にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、アイドリングストップ直後の再始動時にエンジンの吸入空気量を正確に算出できないことがある。そのため、エンジン回転が不安定となり、最悪の場合、エンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4392のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-VXFA50	「LS500」	VXFA50-6000001～VXFA50-6003973 平成29年10月11日～平成30年 9月14日	3,933	
	DBA-VXFA55		VXFA55-6000001～VXFA55-6000841 平成29年10月11日～平成30年 9月11日	837	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月11日～平成30年 9月14日	(計4,770台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。