

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 平成30年12月12日

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| リコール届出番号 | 4401 | リコール開始日 | 平成30年12月13日 |
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 | | 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 |
| 不具合の部位（部品名） | 窓ふき器（車両マスター制御ユニット） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 窓ふき器において、ワイパーの作動を制御する車両マスター制御ユニットのプログラムが不適切なため、間欠モードでワイパーが作動中、一時停止する瞬間にワイパースイッチを低速（Lo）モードに切り替えると、ワイパーリレーの接点部でアーク放電が発生することがある。そのため、ワイパーの電源回路に過電流が流れヒューズが切れて、ワイパーが不作動となり必要な視野を確保できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、車両マスター制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 20 件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4401のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の 車台番号の範囲及び製造期間 | リコール対象 車の台数 | 備考 |
|-------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| UD トラックス | 2PG-CD5AL | 「クオン」 | JNCMBNOC7HU026287 ～ JNCMBNOC4KU038324 平成29年09月25日 ～ 平成30年10月15日 | 10 | |
| | 2PG-CD5BA | | JNCMBNOC8HU021910 ～ JNCMB02CXKU038151 平成29年06月09日 ～ 平成30年10月05日 | 89 | |
| | 2PG-CD5BL | | JNCMB02C3HU025945 ～ JNCMB02CXKU038800 平成29年09月06日 ～ 平成30年11月12日 | 101 | |
| | 2PG-CD5CA | | JNCMB02C1HU016208 ～ JNCMB02C7KU038902 平成29年04月28日 ～ 平成30年11月05日 | 1,939 | |
| | 2PG-CD5CE | | JNCMB02C3JU028303 ～ JNCMB02C5KU038428 平成30年02月22日 ～ 平成30年10月19日 | 120 | |
| | 2PG-CD5CL | | JNCMB02C6HU018195 ～ JNCMB02C2KU038886 平成29年08月03日 ～ 平成30年11月02日 | 146 | |
| | 2DG-CF5AL | | JNCMBN0B7JU032894 ～ JNCMBN0B4KU038864 平成30年05月09日 ～ 平成30年11月15日 | 20 | |
| | 2PG-CG5BA | | JNCMB02G9HU025953 ～ JNCMB02G9KU037530 平成29年09月08日 ～ 平成30年09月13日 | 27 | |
| | 2PG-CG5BE | | JNCMB02G5JU034378 ～ JNCMB02G5JU037104 平成30年05月24日 ～ 平成30年09月06日 | 3 | |
| | 2PG-CG5BL | | JNCMB02G0JU033297 平成30年04月19日 | 1 | |
| | 2PG-CG5CA | | JNCMB02GXHU017229 ～ JNCMB02G9KU038919 平成29年06月22日 ～ 平成30年11月13日 | 3,369 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の 車台番号の範囲及び製造期間 | リコール対象 車の台数 | 備考 |
|----|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| | 2PG-CG5CE | | JNCMB02GXJU028334 ～ JNCMB02G3KU038916 平成30年02月15日 ～ 平成30年11月05日 | 138 | |
| | 2PG-CG5CL | | JNCMB02G5HU022337 ～ JNCMB02GXKU038878 平成29年08月03日 ～ 平成30年11月08日 | 134 | |
| | 2PG-CW5AL | | JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMB02D0KU038457 平成29年05月10日 ～ 平成30年10月18日 | 759 | |
| | 2PG-CW5BL | | JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D7KU038407 平成29年06月19日 ～ 平成30年10月17日 | 174 | |
| | 2PG-CW5CA | | JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMB02D3KU038369 平成29年06月06日 ～ 平成30年10月17日 | 121 | |
| | 2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改 | | JNCMB0D0HU022005 ～ JNCMB02D6KU038933 平成29年06月06日 ～ 平成30年11月09日 | 176 | |
| | 2PG-CX5BA | | JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMB02D8KU038383 平成29年07月28日 ～ 平成30年10月16日 | 49 | |
| | 2PG-CX5BL | | JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D1KU038452 平成29年08月30日 ～ 平成30年10月18日 | 27 | |
| | 2DG-CZ5BL | | JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E6KU038709 平成30年05月09日 ～ 平成30年11月08日 | 110 | |
| | 2PG-GK5AAB | | JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMBP0A1KU038937 平成29年11月14日 ～ 平成30年11月08日 | 747 | |
| | 2PG-GK5AAD | | JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMB22AXKU038449 平成29年10月31日 ～ 平成30年10月18日 | 334 | |
| | 2PG-GK5AAE | | JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMB02A0KU038898 平成29年12月14日 ～ 平成30年11月07日 | 58 | |
| | 2PG-GK5AAK | | JNCMB02A1JU034874 平成30年06月07日 | 1 | |
| | (計 24 型式) | (1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年04月28日 ～ 平成30年11月15日 | (計8, 653台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。