

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成31年1月10日

リコール届出番号	4404	リコール開始日	平成31年1月10日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置 (リバーサーレバーブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのリバーサーレバーのブラケットにおいて、強度が不足しているため、レバーガイドに外力が加わると溶接に亀裂が発生するものがある。そのため、当該ブラケットが破損し、正常に変速操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットに補強部品を追加する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4404のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT333」	S0010-100417~S0010-101576 平成28年10月12日~平成30年7月17日	150	
	(1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月12日~平成30年7月17日	(計150台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。