

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年1月10日

リコール届出番号	外-2771	リコール開始日	準備出来次第			
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 代表社員 テスラ・モーターズ・ ネザーランズ・ビーヴィ 職務執行者 トッド・アンドリュウ・ マロン <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：Tesla Motors, Inc.</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：0120-975-214</td> </tr> </table>			製作国：アメリカ合衆国	製作者名：Tesla Motors, Inc.	問い合わせ先：0120-975-214
製作国：アメリカ合衆国						
製作者名：Tesla Motors, Inc.						
問い合わせ先：0120-975-214						
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置(インフレーター)					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグを対策品と交換する。					
不具合件数	0件	事故の有無	なし			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載します ・改善実施済車：助手席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-2771）を貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SL1S	Model S	5YJSB6H14EFP46026 ~ 5YJSB7H16FF085994 平成26年10月31日～平成27年6月16日	115	
	ZAA-SL1SA		5YJSB3H10EFS37128 ~ 5YJSB7H18FF093434 平成26年7月19日～平成27年9月21日	144	
	ZAA-SL1S2		5YJSB6H13EFP46325 ~ 5YJSB7H1XEFP64410 平成26年10月31日～平成26年12月8日	21	

ZAA-SL1S2A		5YJSB3H11EFP45799 ~ 5YJSB7H18FFP66108 平成26年7月4日～平成27年2月10日	158	
ZAA-SL2S		5YJSB7H28FFP78879 ~ 5YJSB7S26FF100849 平成27年7月28日～平成27年10月16日	21	
ZAA-SL2SA		5YJSB7H25FFP77687 ~ 5YJSB7S20FF100863 平成27年6月29日～平成27年10月16日	35	
ZAA-SL2S2		5YJSB7H43FFP78788 ~ 5YJSB7H40FF099643 平成27年7月28日～平成27年10月3日	7	
ZAA-SL2S2A		5YJSB7H46FFR00009 ~ 5YJSB7H41FF097142 平成27年5月11日～平成27年11月13日	75	
ZAA-SWL1S		5YJSB7S16FF098706 ~ 5YJSB7E12GF134758 平成27年9月21日～平成28年5月26日	14	
ZAA-SWL1SA		5YJSB7S14FF098705 ~ 5YJSB7E11GF124139 平成27年9月21日～平成28年3月4日	17	
ZAA-SWL2S		5YJSB7E20FF102429 ~ 5YJSB7E21GF134291 平成27年10月16日～平成28年5月17日	33	
ZAA-SWL2SA		5YJSB7E28FF103411 ~ 5YJSB7E20GF134220 平成27年10月16日～平成28年6月6日	52	
ZAA-SWL2S2		5YJSB7E47FF093049 ~ 5YJSB7E43GF134293 平成27年11月13日～平成28年5月18日	8	
ZAA-SWL2S2A		5YJSB7E48FF093044 ~ 5YJSB7E49GF134217 平成27年9月21日～平成28年4月28日	42	
不明		5YJSB7E28GF131940 ~ 5YJSB7E42GF164997 平成28年4月15日～平成28年12月9日	234	
(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月4日～平成28年12月9日	(計 976 台)	