

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 1月28日

リコール届出番号	装 1 2	リコール開始日	平成31年 1月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カーメイト 製作国：中国 代表取締役 村田 隆昭 製作者名：(株)カーメイト 問い合わせ先：(株)カーメイト エールベベ係 0120-022-204		
不 具 合 の 部 位	肩ベルト		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者補助乗車装置（チャイルドシート）の肩ベルト穴の形状及び肩ベルトハンガーの動作構造が不適切なため、肩ベルト長さ調節時に片側ベルトのみ強く引き出すと、肩ベルトループ部に捲れが発生することがある。そのため、当該動作を繰り返し行くと、最悪の場合、肩ベルトハンガーから肩ベルトが抜け、乗員を十分に拘束できないおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	肩ベルト穴にハンガーストッパーを追加する。また、肩ベルトハンガーにベルト抜け防止シールを追加する。		
不 具 合 件 数	3 件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞の朝刊に社告を掲載する。 ・自社ホームページに掲載する。 ・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールまたは、電話で通知する。 ・販売店において店頭告知を行う。 ・改善実施済装置の識別方法は、製造番号の左隣に貼り付けた修理完了シールにより判断する。 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別	(識別記号・番号) 及び製作期間		
エールベベ・パパット ガラス	E43-44R- 040015	幼児用	製造番号（製作期間の範囲） L80F500001 ～ L80F508651 (平成30年3月5日～平成30年10月30日)	5,022 台	
品番 CF520 CF521 CF522 CF523 CF524					
(計5種)	(1型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成30年3月5日～平成30年10月30日	(合計5,022台)	