

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月1日

リコール届出番号	4429	リコール開始日	平成31年2月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	車体（リヤスポイラー固定金具）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、リヤスポイラー固定金具の溶接条件が不適切なため、溶接強度が不足しているものがある。そのため、長期の使用により、溶接部が破断し、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラー固定金具を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4429のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2TG-RU1ASDJ	「いすゞガーラ」	RU1ASD-60111～RU1ASD-60239 平成29年12月7日～平成30年4月2日	106	
	2RG-RU1ESDJ		RU1ESD-60073～RU1ESD-60137 平成29年12月11日～平成30年3月22日	65	
	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ		RU2AHD-60031～RU2AHD-60057 平成29年12月11日～平成30年3月21日	26	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年12月7日～平成30年4月2日	(計197台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。