

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス | : http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月7日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| リコール届出番号 | 4437 | リコール開始日 | 平成31年2月8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 | | 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 |
| 不具合の部位（部品名） | 通路（スロープ板） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | バスの中扉出入口に設置してある反転式スロープ板において、取っ手の部品寸法が不適切なため、取っ手を操作した際、取っ手が突出するものがある。そのため、乗客が当該取っ手につまずいて転倒するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、取っ手を良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4437のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | | |
|-----|--|----------|---|---------------------------------------|----|-----------|--|
| いすゞ | QDG-LV290N1 QKG-LV290N1 QPG-LV290N1 | 「エルガ」 | LV290N1-7000007～LV290N1-7001056 平成27年10月15日～平成29年8月1日 | 1,045 | | | |
| | 2DG-LV290N2 2KG-LV290N2 2PG-LV290N2 2TG-LV290N2 | | LV290N2-7000004～LV290N2-7000622 平成29年8月24日～平成30年8月7日 | 579 | | | |
| | QDG-LV290Q1 QKG-LV290Q1 QPG-LV290Q1 QRG-LV290Q1 | | LV290Q1-7000003～LV290Q1-7000276 平成27年10月29日～平成29年7月31日 | 228 | | | |
| | 2KG-LV290Q2 2PG-LV290Q2 2TG-LV290Q2 | | LV290Q2-7000006～LV290Q2-7000173 平成29年8月11日～平成30年8月7日 | 142 | | | |
| | SKG-LR290J2 | 「エルガミオ」 | LR290J2-7000007～LR290J2-7000316 平成28年6月16日～平成29年8月7日 | 298 | | | |
| | 2KG-LR290J3 | | LR290J3-7000004～LR290J3-7000326 平成29年8月31日～平成30年7月31日 | 208 | | | |
| | 2SG-HL2ANBD | 「いすゞエルガ」 | HL2ANB-60011～HL2ANB-60017 平成30年1月19日～平成30年2月2日 | 7 | | | |
| | 2SG-HL2ASBD | | HL2ASB-60012 平成30年2月21日 | 1 | | | |
| | | (計18型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年10月15日～平成30年8月7日 | | (計2,508台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。