


## ②改善箇所説明図



車両前方



基準不適合発生箇所

エンジンコントロールユニット (DME)

### 不具合の内容

燃料の圧力を制御しているエンジンコントロールユニット (DME) のプログラムが不適切なため、燃料の圧力が低下することがある。そのため、燃料の供給が不足し、警告灯が点灯して、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：プログラムのバージョンを確認することによって、識別が可能である。

注)  は、プログラムを書き換える部品を示す。