

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 2月21日

リコール届出番号	4446	リコール開始日	平成31年 2月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	その他の装置(車載通信コントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車載通信コントローラの制御プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした際に、当該コントローラの通信機能が停止することがある。そのため、外部故障診断機使用時に、故障データを読み出せないおそれがある。また、イグニッションをオフにしても当該コントローラに待機電流が流れ続けるため、車両を使用せずに数日間駐車した場合、バッテリーが上がり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車載通信コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える、または、車載通信コントローラを対策品に交換する。		
不具合件数	48件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4446のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MK53S	「スペーシア」	MK53S-100062～MK53S-119100 平成29年11月27日～平成30年2月28日	19,023	
			MK53S-550021～MK53S-562741 平成29年11月27日～平成30年2月28日	12,566	
			MK53S-820078～MK53S-826643 平成29年11月28日～平成30年2月28日	6,545	
	DAA-MN71S	「クロスビー」	MN71S-100140～MN71S-109309 平成29年11月20日～平成30年3月2日	9,152	
マツダ	DAA-MM53S	「フレアワゴン」	MM53S-100003～MM53S-101334 平成30年1月8日～平成30年2月26日	1,329	
			MM53S-550001～MM53S-550703 平成30年1月8日～平成30年2月26日	703	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DAA-MM53S	「フレアワゴン」	MM53S-820003～MM53S-820171 平成30年1月8日～平成30年2月26日	169	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月20日～平成30年3月2日	(計49,487台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。