

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31 年 2 月 19 日

リコール届出番号	4 4 4 0	リコール開始日	平成 31 年 2 月 19 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	制動装置(ブレーキキャリパ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキ配管継手の寸法が不適切なため、継手のねじ込み深さが不十分な状態で締め付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手部からブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、継手を対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	3 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカ(No, 4 4 4 0)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	YDS-T014	「GR-160N-4」	T014-0003 ～ T014-0206 平成29年3月18日～平成30年8月29日	204 台	
コベルコ	YDS-EW08	「RK160-8」	T014-5001 ～ T014-5013 平成29年7月5日～平成30年6月18日	10 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月18日～平成30年8月29日	(計 214 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。