

改善箇所説明図



運転席側インストルメントパネル

基準不適合発生箇所



→ 車両前方

ブレーキフルード リザーバタンク



ブレーキフルードの種類を示したラベル
(非鉱物油を示す)

小型バスにおいて、ブレーキフルードの種類を示すラベルを貼り付ける指示がないため、当該ラベルが貼り付けられていない。

改善措置の内容

全車両、ブレーキフルードの種類を示したラベルを所定の位置に貼り付ける。

注 : □ は、新たに貼付けする部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「LB41」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。