

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監査室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成31年3月8日

リコール届出番号	外-2795	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 リノ・デバオリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリ ロードサイドアシスタンス) TEL0120-688-801		
不具合の部位	燃料蒸発ガス発散防止装置 (ベーパーセパレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料蒸発ガス発散防止装置において、蒸発した燃料を液体と気体に分離するベーパーセパレーターの接合が不適切なため、接合部の強度が不足しているものがある。 そのため、そのまま使用を続けると当該接合部が剥離し、燃料蒸発ガスが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベーパーセパレーターを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車：対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2795のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142B	「488GTB」 「488スパイダー」 「J50」	ZFF80AMJ000231284～ZFF79AMC000240430 平成29年11月10日～平成30年10月9日	355台	
	ABA-F151BME	「GTC4 Lusso」	ZFF82WNJ000231383～ZFF82WNJ000239596 平成29年11月20日～平成30年8月30日	57台	
	ABA-F151CME	「GTC4 Lusso T」	ZFF82YNJ000232274～ZFF82YNJ000240485 平成29年11月17日～平成30年10月8日	48台	
	ABA-F142BL	「488Pista」	ZFF90HMJ000238852～ZFF90HMJ000241600 平成30年7月18日～平成30年10月22日	19台	
	ABA-F152BCE	「812 Superfast」	ZFF83CMJ000231574～ZFF83CMJ000241085 平成29年10月31日～平成30年10月16日	109台	

	AAA-F150ADE	「ラ フェラーリ アペルタ」	ZFF86ZHJ000237700 平成30年1月9日	1台	
	計6 型式	計8車種	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月10日～平成30年10月22日	(計589 台)	