

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL-3-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月4日

|                                  |  |         |           |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 4477   | リコール開始日 | 平成31年4月5日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター<br>代表取締役社長 ハートムット・シック TEL0120-930-397  |         |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | 制動装置(空気圧力試験用コネクター)   |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後2軸駆動の大型トラックの制動装置において、作業指示が不適切なため、制動装置の空気圧力試験用コネクターを誤った位置に組み付けたものがある。そのため、空気圧力試験を行った際に、誤った値を測定するおそれがあり、協定規則第13号の技術的な要件(制動装置の基準)に適合しない。   |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、空気圧力試験用コネクターを正規の位置に組付ける。   |         |           |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | 社内情報による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4477のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |           |

| 車名 | 型式         | 通称名               | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|-------------------|--|------------|----|
| 三菱 | 2PG-FV74GZ | 「ふそう<br>スーパーグレード」 | FV74GZ-500001～FV74GZ-500016<br>平成29年5月10日～平成30年7月26日 | 16         |    |
|    | 2PG-FV74HZ |                   | FV74HZ-500003～FV74HZ-500194<br>平成29年4月24日～平成30年7月24日 | 187        |    |
|    | (計2型式)     | (計1車種)            | (製作期間の全体の範囲)<br>平成29年4月24日～平成30年7月26日                | (計203台)    |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。