

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 31 年 4 月 9 日

リコール届出番号	外-2822	リコール開始日	平成 31 年 4 月 9 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジン燃料供給装置において、燃料高圧ポンプへの燃料供給ホースに取り付けられているホース クランプの防錆処理が不適切なため、ホース クランプに錆が発生するものがある。そのため、ホース クランプに亀裂が入り、最悪の場合、クランプの張力が弱まり、当該ホースから燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	57 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2822 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3D32020F286069 ～ WBA3D32060F429217 平成 24 年 6 月 26 日 ～ 平成 26 年 2 月 26 日	854	
			WBA3D36070NP07316 ～ WBA3D36010NP78785 平成 24 年 7 月 27 日 ～ 平成 25 年 9 月 26 日	5,414	
			WBA3D36090NS39010 ～ WBA3D36070NS46389 平成 25 年 9 月 20 日 ～ 平成 26 年 8 月 6 日	3,181	
			WBA3K32020F193512 ～ WBA3K32080F794780 平成 24 年 6 月 22 日 ～ 平成 26 年 4 月 22 日	5,675	
	計 1 型式	計 1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 22 日 ～ 平成 26 年 8 月 6 日	計 15,124 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。