

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

リコール届出番号	4470	リコール開始日	平成31年4月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(自動調整機構)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪ブレーキのシューとドラムの隙間を自動で調整する機構(ストラットセット)において、部品組立時のグリス塗布作業が不適切なため、アジャスタボルトのネジ面にグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ネジ面が錆びて固着し、自動調整機構が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アジャスタボルトを点検し、固着しているものは、ストラットセットを良品に交換する、固着していないものは、ネジ面を清掃し、グリスを塗布する。		
不具合件数	386件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4470のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0108830～LA150S-0118982 平成28年11月2日～平成29年5月17日	10,119	
			LA150S-1039972～LA150S-1055864 平成28年11月3日～平成29年5月22日	15,893	
			LA160S-0025667～LA160S-0028137 平成28年11月8日～平成29年5月30日	2,469	
	DBA-LA160S	「キャスト」	LA160S-1006301～LA160S-1009721 平成28年11月25日～平成29年6月1日	3,421	
	DBA-LA250S		LA250S-0077628～LA250S-0101210 平成28年11月7日～平成29年5月24日	23,569	
	DBA-LA260S	「ミライース」	LA260S-0016913～LA260S-0021978 平成28年11月7日～平成29年5月30日	5,064	
	DBA-LA360S		LA360S-0000062～LA360S-0002186 平成29年4月17日～平成29年5月30日	2,125	
	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0481861～LA600S-0551516 平成28年11月2日～平成29年5月18日	69,607	
	DBA-LA610S		LA610S-0093049～LA610S-0107393 平成28年11月8日～平成29年5月30日	14,345	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-LA700S	「ウェイク」	LA700S-0079497～LA700S-0094645 平成28年11月7日～平成29年5月23日	15,090	
	DBA-LA710S		LA710S-0016957～LA710S-0019935 平成28年11月7日～平成29年5月30日	2,979	
	DBA-LA800S	「ムーヴ キャンバス」	LA800S-0015042～LA800S-0051458 平成28年11月2日～平成29年5月17日	36,355	
	DBA-LA810S		LA810S-0003258～LA810S-0011110 平成28年11月8日～平成29年5月30日	7,843	
	HBD-LA700V	「ハイゼット キャディー」	LA700V-0002371～LA700V-0003129 平成28年11月7日～平成29年5月23日	759	
	HBD-LA710V		LA710V-0000470～LA710V-0000724 平成28年11月7日～平成29年5月29日	255	
	EBD-S500P	「ハイゼット トラック」	S500P-0049188～S500P-0060325 平成28年11月7日～平成29年5月30日	11,121	
	EBD-S510P		S510P-0127851～S510P-0158607 平成28年11月7日～平成29年5月30日	30,721	
	DBA-M700S	「ブーン」	M700S-0004669～M700S-0006060 平成28年11月2日～平成29年5月18日	1,389	
	DBA-M710S		M710S-0000814～M710S-0001231 平成28年11月8日～平成29年5月29日	418	
	DBA-M900S	「トール」	M900S-0000157～M900S-0006662 平成28年11月2日～平成29年5月19日	6,506	
	トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0000935～LA250A-0004083 平成28年11月7日～平成29年5月23日	
DBA-LA260A		LA260A-0000275～LA260A-0001099 平成28年11月7日～平成29年5月30日		825	
DBA-LA360A		「ピクシス エポック」	LA360A-0000055～LA360A-0000099 平成29年5月9日～平成29年5月29日	44	
DBA-LA700A		「ピクシス メガ」	LA700A-0007443～LA700A-0010485 平成28年11月7日～平成29年5月23日	3,043	
DBA-LA710A			LA710A-0001672～LA710A-0002312 平成28年11月7日～平成29年5月30日	641	
EBD-S500U		「ピクシス トラック」	S500U-0002554～S500U-0003177 平成28年11月8日～平成29年5月30日	623	
EBD-S510U			S510U-0005467～S510U-0007005 平成28年11月7日～平成29年5月30日	1,535	
DBA-M700A		「パッソ」	M700A-0045913～M700A-0070464 平成28年11月2日～平成29年5月19日	24,261	
DBA-M710A			M710A-0008185～M710A-0012567 平成28年11月8日～平成29年5月30日	4,353	
DBA-M900A		「ルーミー ／タンク」	M900A-0000504～M900A-0064013 平成28年11月2日～平成29年5月19日	63,256	
スバル		DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0018934～LA150F-0021659 平成28年11月2日～平成29年5月17日	2,726
	DBA-LA160F	LA160F-0008324～LA160F-0009755 平成28年11月8日～平成29年5月29日		1,432	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-LA360F	「プレオプラス」	LA360F-0000051～LA360F-0000277 平成29年4月17日～平成29年5月29日	227	
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0000055～LA600F-0003918 平成28年11月30日～平成29年5月17日	3,864	
	DBA-LA610F		LA610F-0000052～LA610F-0001642 平成28年11月30日～平成29年5月29日	1,591	
	EBD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0003295～S500J-0003978 平成28年11月7日～平成29年5月30日	684	
	EBD-S510J		S510J-0014858～S510J-0018099 平成28年11月7日～平成29年5月29日	3,242	
	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0000052～M900F-0002168 平成28年11月21日～平成29年5月18日	2,117	
	(計36型式)	(計22車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月2日～平成29年6月1日	(計 377,654 台)	