

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

リコール届出番号	4484	リコール開始日	平成31年4月12日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	原動機（タイミングベルト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のタイミングベルトにおいて、当該ベルトの製造工程が不適切なため、ベルト歯の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けるとベルト歯が損傷して、警告灯、警告表示が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、タイミングベルトを点検し、該当するものは良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4484のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-KC2	「LEGEND」	KC2-1200594～KC2-1200836 平成30年5月25日～平成30年8月6日	243	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月25日～平成30年8月6日	(計243台)	

車両製造後、定期交換等で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-KC2	「LEGEND」	KC2-1000115～KC2-1002959	29	
			KC2-1100160	1	
			合計	(計30台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
タイミングベルトキット	06141-R9S-305	平成30年5月15日～平成31年3月7日	21	
タイミングベルト	14400-R9P-A01	平成30年6月27日～平成30年10月9日	3	
合計			(計24個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。