

平成31年4月17日  
自動車局 審査・リコール課

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社による  
コンビネーションメータの自主改善について

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社から、後付け部品として販売した「NISMO コンビネーションメータ」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成31年4月17日（水）
不具合の内容	「NISMO コンビネーションメータ」において、燃料計回路が不適切なため、回路内の抵抗素子の発熱や計器内の照明などの熱により、メータ内の基板が熱膨張を繰り返し、回路が断線することがある。そのため、燃料計の指示値が高くなり、燃料が無くなったことに気づかず、最悪の場合、走行中にエンストして再始動できなくなるおそれがある
自主改善の内容	全車両、燃料計回路に補助回路を追加する。
不具合件数	0件
事故の有無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>部品販売取引先にインフォメーションを発行する</li><li>ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社のホームページへ掲載する。</li></ul>

対象の製品名	部品番号	部品販売期間	自主改善対象数	取り付け対象車種
NISMO コンビネーションメータ	24810-RN1E1-WH 24810-RN1E6-WH	平成年17年1月 ～平成24年8月	147個	ニッサン エルグランド E51型

【問い合わせ先】

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 お客様相談室

TEL 0120-846-423

受付時間：9時～12時、13時～18時

（土・日曜日・祝日、年末年始・夏季休暇、ゴールデンウィークを除く）