

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31年4月17日

リコール届出番号	外-2818	リコール開始日	平成31年4月17日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、樹脂製燃料パイプ端部の設計時の強度検討が不十分なため、耐久性が不足している。そのため、走行振動等により、当該パイプ端部の樹脂製エンドキャップ部が破損し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2818のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4GOGN023586～WAUZZZ4GXHN112342 平成27年7月15日～平成29年6月3日	285 台	
	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4GOGN004262～WAUZZZ4GXHN121932 平成27年3月18日～平成29年6月16日	590 台	
	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4GOGN026990～WAUZZZ4GXHN093288 平成27年7月15日～平成29年6月3日	192 台	
	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4MOGD038424～WAUZZZ4MXHD051814 平成28年2月3日～平成29年6月16日	593 台	
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4MOGD053747～WAUZZZ4MXHD039405 平成28年2月3日～平成29年6月3日	88 台	
	ABA-8FCREF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0FN012376～WAUZZZ8FXGN005064 平成26年8月8日～平成28年9月15日	41 台	
	ABA-8KCREF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K0FA006081～WAUZZZ8KXFA186086 平成26年7月18日～平成28年1月21日	235 台	
	ABA-8TCREF	アウディ S5	WAUZZZ8T0GA036935～WAUZZZ8TXGA037512 平成26年7月18日～平成28年8月12日	45 台	
	ABA-8TCREL	アウディ S5 SB	WAUZZZ8T0FA000869～WAUZZZ8TXGA066878 平成26年7月15日～平成28年9月28日	202 台	

	DBA- 4HCREP	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4HOEN008091～WAUZZZ4HXHN019989 平成25年12月13日～平成29年6月23日	295 台	
	(計 10 型式)	(計 12 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 12 月 13 日～平成 29 年 6 月 23 日	2,566 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。