


# 改善箇所説明図



ランプ (ヘッド)



基準不適合発生箇所

走行用前照灯において、ヘッドライトテストの設定が不適切なため、走行用前照灯の光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、走行用前照灯の光軸を確認し、不適切な車両は適切な位置に調整する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフン（-）の横に白色ペイントを塗布する。