

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月24日

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| リコール届出番号 | 外-2834 | リコール開始日 | 平成31年4月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | 車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | 車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションの特定不具合に関して、不具合が生じていないにも係わらずメーターパネル内のエンジン警告灯が点灯するものがある。そのため、保安基準第31条(排気ガスの基準)に適合しないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2834のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|----------|---|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | DBA-176042 | 「A180」 | WDD1760422J000759～WDD1760422J176626 平成24年8月20日～平成25年10月23日 | 4637 | 右ハンドル |
| | DBA-176044 | 「A250」 | WDD1760442J000761～WDD1760442J162648 平成24年8月20日～平成25年9月28日 | 721 | |
| | DBA-246242 | 「B180」 | WDD2462422J040400～WDD2462422J204196 平成24年3月23日～平成25年10月20日 | 4640 | |
| | DBA-246244 | 「B250」 | WDD2462442J074021～WDD2462442J199033 平成24年8月6日～平成25年9月28日 | 145 | |
| | DBA-117342 | 「CLA180」 | WDD1173422N000495～WDD1173422N044711 平成25年2月6日～平成25年11月20日 | 709 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | |
|------------|-------------|---|---|------------|-------|-------|
| メルセデス・ベンツ | DBA-117344 | 「CLA250」 | WDD1173442N000555～WDD1173442N035251 平成25年2月20日～平成25年10月15日 | 298 | 右ハンドル | |
| | DBA-117346 | 「CLA250 4MATIC」 | WDD1173462N016030～WDD1173462N036167 平成25年7月28日～平成25年11月7日 | 78 | | |
| | RBA-204057 | 「C350」 | WDD2040571A579887～WDD2040571A905458 平成23年8月1日～平成25年10月15日 | 105 | 左ハンドル | |
| | | | WDD2040572A577542～WDD2040572A905970 平成23年7月25日～平成25年10月15日 | 113 | | |
| | RBA-204257 | 「C350ステーションワゴン」 | WDD2042572G031836～WDD2042572G203468 平成24年12月8日～平成25年10月15日 | 34 | 右ハンドル | |
| | | | WDD2042572F745983～WDD2042572F998527 平成23年9月9日～平成24年11月9日 | 27 | | |
| | RBA-212036C | 「E250」 | WDD2120362A701822～WDD2120362A920523 平成25年3月26日～平成25年12月15日 | 1783 | | |
| | RBA-212236C | 「E250ステーションワゴン」 | WDD2122362A703695～WDD2122362A920325 平成25年4月18日～平成25年12月15日 | 789 | | |
| | RBA-207336 | 「E250クーペ」 | WDD2073362F215450～WDD2073362F247826 平成25年6月24日～平成25年11月20日 | 335 | | |
| | RBA-207436 | 「E250カブリオレ」 | WDD2074362F215643～WDD2074362F247261 平成25年4月6日～平成25年11月20日 | 115 | | |
| | RBA-212055C | 「E300」 | WDD2120552A538987～WDD2120552A885487 平成23年12月1日～平成25年10月15日 | 707 | | |
| | RBA-212255C | 「E300ステーションワゴン」 | WDD2122552A595119～WDD2122552A882706 平成24年3月19日～平成25年11月7日 | 249 | | |
| | RBA-212080C | 「E300 4MATIC」 | WDD2120801A562415～WDD2120801A881336 平成24年1月10日～平成25年11月7日 | 158 | | |
| | RBA-212280C | 「E300 4MATICステーションワゴン」 | WDD2122801A597119～WDD2122801A887824 平成24年3月17日～平成25年11月7日 | 122 | | 左ハンドル |
| | RBA-212059C | 「E350」 | WDD2120591A586406～WDD2120591A767635 平成24年3月3日～平成25年4月12日 | 133 | | 右ハンドル |
| | | | WDD2120592A523836～WDD2120592A886151 平成23年11月6日～平成25年10月15日 | 838 | | |
| | RBA-212259 | 「E350ステーションワゴン」 | WDD2122592A475704 平成23年11月15日 | 1 | | |
| | RBA-212259C | | WDD2122592A547963～WDD2122592A882152 平成23年12月14日～平成25年11月7日 | 362 | | |
| RBA-207359 | 「E350クーペ」 | WDD2073591F136426～WDD2073591F236347 平成23年8月18日～平成25年9月13日 | 77 | 左ハンドル | | |
| | | WDD2073592F136721～WDD2073592F244293 平成23年8月22日～平成25年10月23日 | 148 | 右ハンドル | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|------------|--|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | RBA-207459 | 「E350カブリオレ」 | WDD2074591F137203～WDD2074591F247797 平成23年9月14日～平成25年11月7日 | 43 | 左ハンドル |
| | CBA-212073 | 「E550」 | WDD2120731A473809～WDD2120731A748738 平成23年12月5日～平成25年1月29日 | 17 | |
| | | | WDD2120732A526715～WDD2120732A896576 平成23年11月6日～平成25年10月31日 | 83 | 右ハンドル |
| | CBA-212273 | 「E550 ステーションワゴン」 | WDD2122731A518940～WDD2122731A733547 平成23年10月24日～平成25年1月4日 | 14 | 左ハンドル |
| | | | WDD2122732A775328～WDD2122732A895253 平成25年7月5日～平成25年10月31日 | 36 | 右ハンドル |
| | CBA-207373 | 「E550クーペ」 | WDD2073731F179319～WDD2073731F239390 平成24年7月3日～平成25年9月28日 | 13 | 左ハンドル |
| | CBA-212074 | 「E63」 | WDD2120741A498474～WDD2120741A742137 平成23年10月3日～平成25年1月18日 | 17 | |
| | | | WDD2120742A547431～WDD2120742A870351 平成23年12月14日～平成25年9月28日 | 94 | 右ハンドル |
| | CBA-212274 | 「E63 ステーションワゴン」 | WDD2122741A520523～WDD2122741A689509 平成23年10月24日～平成24年10月13日 | 9 | |
| | CBA-212092 | 「E63 4MATIC」 | WDD2120921A760784～WDD2120921A892751 平成25年7月28日～平成25年10月23日 | 22 | 左ハンドル |
| | CBA-212292 | 「E63 4MATIC ステーションワゴン」 | WDD2122921A761478～WDD2122921A893403 平成25年7月28日～平成25年10月23日 | 16 | |
| | CBA-212075 | 「E63S」 | WDD2120752A788877～WDD2120752A895655 平成25年7月28日～平成25年10月31日 | 28 | 右ハンドル |
| | CBA-212076 | 「E63S 4MATIC」 | WDD2120761A788848～WDD2120761A875947 平成25年5月7日～平成25年10月10日 | 12 | |
| | CBA-212276 | 「E63S 4MATIC ステーションワゴン」 | WDD2122761A837610～WDD2122761A896043 平成25年8月3日～平成25年10月31日 | 14 | 左ハンドル |
| | RBA-221057 | 「S350」 | WDD2210571A422151～WDD2210571A522205 平成23年8月1日～平成25年1月29日 | 160 | |
| | | | WDD2210572A421327～WDD2210572A529354 平成23年7月25日～平成25年5月10日 | 447 | 右ハンドル |
| | CBA-221073 | 「S550」 | WDD2210731A425102～WDD2210731A522750 平成23年8月18日～平成25年1月29日 | 9 | 左ハンドル |
| | | | WDD2210732A426235～WDD2210732A520203 平成23年9月6日～平成25年1月18日 | 13 | 右ハンドル |
| CBA-221173 | 「S550L」 | WDD2211731A420572～WDD2211731A531323 平成23年7月15日～平成25年4月25日 | 135 | 左ハンドル | |
| | | WDD2211732A405919～WDD2211732A532471 平成23年7月6日～平成25年5月13日 | 109 | 右ハンドル | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|---------------------|---|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | CBA-221194 | 「S550L 4MATIC」 | WDD2211941A466639～WDD2211941A504378 平成24年3月15日～平成24年10月13日 | 6 | 左ハンドル |
| | CBA-221174 | 「S63L」 | WDD2211741A367254～WDD2211741A523038 平成22年11月17日～平成25年2月28日 | 27 | |
| | | | WDD2211742A379816～WDD2211742A496443 平成23年3月3日～平成24年8月17日 | 5 | 右ハンドル |
| | CBA-216373 | 「CL550」 | WDD2163731A026450～WDD2163731A032232 平成22年11月24日～平成26年2月15日 | 87 | 左ハンドル |
| | | | WDD2163732A026574～WDD2163732A031847 平成22年12月4日～平成25年10月11日 | 45 | 右ハンドル |
| | CBA-216374 | 「CL63」 | WDD2163741A025742～WDD2163741A030971 平成22年9月11日～平成24年11月9日 | 36 | 左ハンドル |
| | RBA-218359 | 「CLS350」 | WDD2183591A001526～WDD2183591A105911 平成23年3月20日～平成25年10月15日 | 331 | 左ハンドル |
| | | | WDD2183592A005844～WDD2183592A105968 平成23年5月2日～平成25年10月15日 | 702 | 右ハンドル |
| | RBA-218359C | | WDD2183591A007765～WDD2183591A105158 平成23年5月2日～平成25年9月28日 | 108 | 左ハンドル |
| | | | WDD2183592A007403～WDD2183592A105382 平成23年5月2日～平成25年10月15日 | 285 | 右ハンドル |
| | RBA-218959 | 「CLS350 シューテイングブレーク」 | WDD2189592A055242～WDD2189592A104138 平成24年11月1日～平成25年9月13日 | 582 | 右ハンドル |
| | RBA-218959C | | WDD2189592A054122～WDD2189592A102779 平成24年6月5日～平成25年8月29日 | 100 | |
| | -218973- | 「CLS500 シューテイングブレーク」 | WDD2189731A054858～WDD2189731A055145 平成24年11月1日～平成24年11月1日 | 5 | 左ハンドル |
| | CBA-218373 | 「CLS550」 | WDD2183731A007953～WDD2183731A107320 平成23年9月12日～平成25年10月31日 | 109 | 左ハンドル |
| | | | WDD2183732A028939～WDD2183732A107351 平成23年11月15日～平成25年10月31日 | 162 | 右ハンドル |
| | CBA-218991 | 「CLS550 4MATIC」 | WDD2189911A060134～WDD2189911A105884 平成24年11月1日～平成25年10月23日 | 109 | 左ハンドル |
| | CBA-218374 | 「CLS63」 | WDD2183741A001389～WDD2183741A085356 平成23年5月16日～平成25年3月25日 | 101 | 左ハンドル |
| | | | WDD2183742A090647～WDD2183742A103932 平成25年5月10日～平成25年9月7日 | 28 | 右ハンドル |
| ABA-218974 | 「CLS63 シューテイングブレーク」 | WDD2189741A054153～WDD2189741A083278 平成24年6月7日～平成25年3月15日 | 102 | 左ハンドル | |
| CBA-218392 | 「CLS63 4MATIC」 | WDD2183921A082847～WDD2183921A105551 平成25年7月24日～平成25年10月10日 | 12 | 左ハンドル | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|------------|---|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | CBA-218992 | 「CLS63 4MATIC SB」 | WDD2189921A098870～WDD2189921A105916 平成25年7月29日～平成25年10月11日 | 3 | 左ハンドル |
| | CBA-218375 | 「CLS63S」 | WDD2183752A098912～WDD2183752A104096 平成25年7月24日～平成25年9月13日 | 7 | 右ハンドル |
| | CBA-218376 | 「CLS63S 4MATIC」 | WDD2183761A099042～WDD2183761A105109 平成25年7月29日～平成25年9月28日 | 5 | 左ハンドル |
| | CBA-218976 | 「CLS63S 4MATIC SB」 | WDD2189761A105567～WDD2189761A106170 平成25年10月10日～平成25年10月11日 | 2 | |
| | RBA-204988 | 「GLK350 4MATIC」 | WDC2049881G006505～WDC2049881G205145 平成24年11月1日～平成25年10月23日 | 187 | 右ハンドル |
| | | | WDC2049881F855133～WDC2049881F997685 平成24年2月22日～平成24年10月18日 | 69 | |
| | RBA-166057 | 「ML350」 | WDC1660572A057040～WDC1660572A289548 平成24年4月26日～平成25年10月23日 | 314 | 右ハンドル |
| | CBA-166074 | 「ML63 4MATIC」 | WDC1660742A084256～WDC1660742A278704 平成24年8月1日～平成25年10月23日 | 70 | |
| | CBA-166873 | 「GL550 4MATIC」 | WDC1668731A085550～WDC1668731A303377 平成24年12月20日～平成25年11月22日 | 373 | 左ハンドル |
| | CBA-166874 | 「GL63 4MATIC」 | WDC1668741A084857～WDC1668741A302525 平成25年8月3日～平成25年11月22日 | 24 | |
| | ABA-463272 | 「G63AMG」 | WDB4632721X198542～WDB4632721X214349 平成24年7月1日～平成25年11月7日 | 220 | |
| | RBA-251057 | 「R350 4MATIC」 | WDC2510572A157989～WDC2510572A162885 平成24年11月5日～平成25年3月25日 | 27 | 右ハンドル |
| | MBA-172457 | 「SLK350」 | WDD1724571F000447～WDD1724571F079792 平成23年5月16日～平成25年10月15日 | 33 | 左ハンドル |
| | | | WDD1724572F013827～WDD1724572F078805 平成23年7月15日～平成25年9月28日 | 47 | 右ハンドル |
| | RBA-231457 | 「SL350」 | WDD2314571F000896～WDD2314571F025581 平成24年4月2日～平成25年12月15日 | 355 | 左ハンドル |
| | | | WDD2314572F003915～WDD2314572F025559 平成24年7月3日～平成25年12月15日 | 374 | 右ハンドル |
| CBA-231473 | 「SL550」 | WDD2314731F000303～WDD2314731F025376 平成24年1月5日～平成25年11月20日 | 278 | 左ハンドル | |
| CBA-231474 | 「SL63」 | WDD2314741F002866～WDD2314741F025481 平成24年6月11日～平成25年12月15日 | 297 | | |
| | (計64型式) | (計61車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成22年9月11日～平成26年2月15日 | (計24,242台) | |

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。